

Caratteristiche tecniche / Technical Specifications / Technische Daten / Données techniques / Caracteristicas tecnicas

Velocità massima / Max. output / Max. Stückzahl / Cadence de production max. / Produccion max.	fino a 2100 pz/h* – up to 2100 pcs/h* – bis 2100 Stück/h* – jusqu'à 2100 pce/h* – hasta 2100 cajas/h*
Alimentazione elettrica / Electrical feeding / Elektroanschluß / Alimentation électrique / connexion electrica	400 V (3 Ph + N + T) / 50 Hz
Consumo di aria compressa / Air consumption / Max. Luftmenge / Consommation air max. / consumo de aire	54 m³/h
Potenza installata / Installed power / Benötigte Leistung / Puissance installée / potencia total	7 Kw

* secondo il formato ed il modello
Le caratteristiche delle macchine e i formati riportati sono forniti a titolo indicativo e possono essere modificati senza preavviso.
* depending on tray size and execution
The hereby stated specifications and sizes are only reported as an indication, and can be subject to modification without notice.
* hängt von den Größen und Konstruktion der Trays ab
Die angegebenen Eigenschaften und Daten sind nur als unverbindliche Anhaltspunkte zu verstehen und können ohne vorherige Ankündigung geändert oder ersetzt werden.
* par rapport au format et au modèle
Les données et les formats indiqués sont à titre indicatif et peuvent être modifiés a tout moment sans préavis.
* Dependiendo del tamaño y del modelo de caja.
Las características de las maquinas y los tamanos son indicativos y pueden ser modificados sin previo aviso



T3

automatic tray former for corrugated board trays



CUSTOMER SERVICES

Assistenza post vendita rapida e puntuale
Fast and accurate after sales service
Schneller und kompetenter Service
SAV rapide et precise
Soporte tecnico rapido y a tiempo







Ciclo di lavoro / Machine Functions / Funktion der Maschine / Schéma de fonctionnement / Esquema de funcionamiento

Formati / Tray size ranges / Verarbeitbare Formate / Dimensions / Dimensiones

- ### T3
- massima flessibilità e robustezza
 - gestione statistiche di produzione
 - bassa manutenzione
 - minimi scarti
 - rapido cambio formato
-
- maximum flexibility and stability
 - production statistics control
 - low maintenance
 - minimum wastage
 - quick changeover
-
- Maximale Flexibilität und Stabilität
 - Produktionsdaten - Erfassung
 - geringe Wartung
 - Minimaler Ausschuss
 - schneller Formatwechsel
-
- maximum de flexibilité et de solidité
 - gestion statistiques de production
 - maintenance réduite
 - minimum de déchets
 - changement de format rapide
-
- máxima flexibilidad y robustez
 - gestión de las estadísticas de producción
 - bajo mantenimiento
 - mínimo desperdicio
 - cambio rapido de formato



Opzionali / Options / Optionen / Options / Opcionales

